



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima'45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0151487																	
LOCALITA Borgo Palazzo (VIA privata Malfassi) Ghislandi																		N. CIV. 19 B									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Boccaleone f.10; mp.3008																		USO ATTUALE abitazione									a b c d e									5																	
PROPRIETA privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE																		piano terreno									1 2									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2									1 2																	
																		spazi liberi									1 2									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI Edificio del 1925 c., interamente ristrutturato nel 1957 con sopralzo																		DATI TIPOLOGICI Edificio quasi isolato a pianta irregolare									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata																										
Aggiunto basso corpo a un piano che lo collega all'edificio a nord																		Altezza di quattro piani									Solai misti in laterizio e c.a.																										
																		Copertura a padiglione									Tetto misto in laterizio e c.a.																										
																											Manto in marsigliesi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Piccolo spazio di pertinenza tenuto a verde									E VERDE									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Recinzione della proprietà con basso muretto e inferriata																																			
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG.138.26a/138.22a/138.28a																		negozi, attività artigianali, vetrino, insegne, ecc.																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																	
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

