COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XX prima'45

LOCALITÀ: Borgo Palazzo (VIA privata Malfassi)/Ghislandi — N. CIV. 17

CATASTO: Boccaleone f. 10; mp. 3565 b

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 1 4 8 9

GRADO: 5

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Edificio costruito intorno al 1925

Recente ristrutturazione interna
Aggiunta tettoia in ondulato plastico sopra la terrazza

DATI TIPOLOGICI
Edificio con un lato in comune con l'edificio alla scheda 01.5.14.88
Pianta quadrangolare
Altezza di tre piani con corpo a un piano coperto a terrazza sporgente a nord
Copertura a padiglione e a due falde

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Spazio di pertinenza con aiuole e recinzione in rete metallica

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura mista, intonacata
Solai misti in laterizio e c.a.
Tetto misto in laterizio e c.a.
Manto in marsigliesi

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.126.37a / 138.32a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973
REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973
VISTA DA


Via Matfassi
3562
2326
3563
3565
3008
3567
3567
3569
3568
3566
Ferrovie Bremlana e Seriana
4702
4703
2243
2077
1170
1748
Via Borgo Palazzo
Via B. Bono
SCHEDA 01.5.14.89
SCALA 1:1000
0 20 40