



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima'45																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Borgo Palazzo (via privata Malfassi) Ghislandi																		N. CIV. 15																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 9 0																	
CATASTO Boccaleone f.10; mp.3565a																																				2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITA'									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE																																				piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO									5																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio costruito intorno al 1925																		Edificio con un lato aderente all'edificio alla scheda 01.5.14.86																		Muratura mista, intonacata																										
																		Pianta rettangolare																		Solai in legno																										
																		Altezza di tre piani																		Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi																										
																		Balconi continui sul fronte sud																		Contorni delle aperture in pietra artificiale																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Giardino ben curato verso strada e sul retro																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
NEG.180.32a/180.34a																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																																				VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

