

COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Tettoia	epoca Sec. XX		NUMERO SCHEDA	
LOCALITA	VIA	N. CIV.		
carasro Castagneta - foglio 5 - Mappale			0 1 7	7 0 2 1
PROPRIETÀ Privata USO ATTUALE	Deposito			
STATO DI GONSERVAZIONE A BUCCOMPLE STRUTFURA X B C PARTI COMPLE	MENTARI A B C COPERTURA 🔏 B C INTERNO A B C	UMIDITA   A   Incaintente   Tracos   X   B   C     Rilevante		GR/
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G Art	. 52			5
PROTEZIONE PROPOSTA				
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI	100	
			114	5
EPOCA DI COSTRUZIONE	Piccola tettoia ad una falda su 4 pilastri	STRUTTURE E MATERIALI	_	5
Sec. XX - dopo il 1940	ni in cemento armato.	Copertura con orditura	itura in legno	
		Manto in coppi		
TRASFORMAZIONI				
	1 CONTROL OF THE PROPERTY OF T			
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI			
		PROPOSTE DI RESTAURO		
		The course of th		
	U!			
PROPRIETARIO ATTUALE				
Calegari		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO			
		OSSERVAZIONI *		
BIBLIOGRAFIA				
		Alt .		
DOCUMENTI ANNESSI		REDATTA DA COLUMNO / Lab		Dic/19
Neg. 2,99.11	Si deve proteggere il contesto interno Si NO.  Si deve proteggere il contesto esterno Si NO.	CONTROLLATA DA	A 11	2 9 MAI
Vedi nel retro della soboda elementi di identificazione grafina e fotografica  1 2 3 4 5 6 7 8 9	Si deve proteggere il contesto esterno   SI   NO	REVISIONATA DA 75 6	/X 11	4 9 MAG



