




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XX prima e dopo 1940									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA VIA Nazario Sauro																		N. CIV. 32									017   021   2																										
CATASTO Castagneta foglio 8 ( Mappale 608 - 885 Partita 6231 ) N.C.E.U.																																																					
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. Art. 52																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																											3																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio a pianta irregolare.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Intorno al 1910																		Altezza di due tre piani + seminterrato.																		Contorni delle aperture in pietra artificiale nella parte originaria e in travertino in quella recente.																	
																		Copertura A padiglione.																		Manto del tetto in marsigliesi.																	
TRASFORMAZIONI																																																					
Ampliamento e sopraelevazione a sud intorno al 1955.																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Pensilina in ferro e vetro sul fronte nord di gusto liberty.																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Colorificio Migliavacca.																																																					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labaa																	
Neg. 2.97.6/2.97.4.																																				Istituto per la tutela dell'Arte Lombarda																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno																		SI NO																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno																		X NO																	
																																				REVISIONATA DA																	
																																				IL 29 MAG 1972																	
																																				IL 29 MAG 1973																	



COMUNE DI BERGAMO - UFFICIO CENTRALE DEL TERRITORIO