



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Elementi murari del Baluardo Sforza Pallavicino																		EPOCA sec.XVI.																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Citta Alta - Forte di S.Marco																		VIA sotto le mura di S.Alessandro N. CIV. --																		10200103								
CATASTO Com. cens. Bergamo citta / fg. 1																																												
PROPRIETA statale																		USO ATTUALE nessuno																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COBERTURA			A B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inocente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			1		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57																		PRG 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE 1561 (1 settembre 1561)																		Porzione della cinta veneta cinquecentesca costituente parte del complesso bastionato del forte di S.Marco. Faccia ovest: paramento murario con alta scarpatura, redondone, cortina, manca di parapetto. Pietre di medie dimensioni in corsi abbastanza regolari. (*)																		STRUTTURE E MATERIALI Murature in pietra arenaria locale, legata a calce. Ringhiera in ferro funge da parapetto. Cancelli, pure in ferro all'uscita di sortita e alla cannoniera.								
posa della prima pietra del Forte di S.Marco) 1565 (inizio di dicembre) il muro è compiuto fino al redondone.																																												
TRASFORMAZIONI Sec.XVIII demolizione delle 2 garitte. 1972 cattivo restauro faccia nord (Genio Civile).																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Faccia ovest: parti particolarmente accentuate la linea avanzante dello sperone. Faccia nord: a metà circa del tratto affioramenti rocciosi (arenaria) con degli strati particolarmente inclinati. Il tipo di cannoniera di questo baluardo, nelle sue forme, è unico in tutta la cerchia delle mura.																		PROPOSTE DI RESTAURO Togliere accumuli di materiale alla base e la vegetazione dai muri. Asportare le recinzioni, i muri e le alberature poste di pie (\$)								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Coperta la fossa lungo il fianco tanto da interrare la parte inferiore del fianco stesso e dell'uscita di sortita. Sullo spalto alle mura anche d'alto fusto. Orti attorno alla faccia ovest.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA Rendere accessibile al pubblico la cannoniera e i pas(+)								
BIBLIOGRAFIA Caccia 1797, Salvioni 1829, Mazzi 1908, Fornoni "Le fortificazioni di BG sotto la Repubblica veneta"																		Osservazioni La vegetazione impedisce un'analisi più attenta della faccia ovest e del fianco. In un disegno antico attorno alla base della faccia ovest.																		REDAZIONE DA IL								
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0200109.																		Si deve proteggere il contesto interno SI 10																		CONTROLLATA DA SANDRO/ANGELINI ARCH. 21 OTT. 1974								
Vedi nel retro della scheda fotografie di identificazione grafica e fotografica.																		Si deve proteggere il contesto esterno SI 10																		REVISIONATA DA IL								

