



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE "Porta del Soccorso"																		EPOCA sec. XVI-XX (prima '40)																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Città Alta - Forte di S. Marco																		VIA Sotto le mura di S. Alessandron. civ. --																		0 2 0 0 1 0 5								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1																																												
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE Ingresso di servizio alla Villa Immobiliare Colle Aperto																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Insistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			1		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57																		PRG 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRG																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE 1561. (1 settembre 1561)																		Ampia apertura arcuata. Strombatura in																		STRUTTURE E MATERIALI Murature in arenaria								
posa della prima pietra del Forte di S. Marco).																		clinata alle spalle. Muratura molto ac-																		locale legata a calce.								
																		curata: pietre squadrate, in ampi bloc-																										
																		chi, corsi regolari. Interno: lungo e																										
TRASFORMAZIONI Primi anni del '900 (prima																		ampio passaggio voltato ad andamento																										
del 1907) costruito un avancorpo a																		rettilineo, collega la porta del Soccor-																										
sud che ingloba lo sbocco meridiona-																		so con l'ampio piazzale a sud, sotto (°)																										
le.																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Pozzo verticale per																										
																		la presa d'aria e luce a metà circa del																										
																		percorso. Risega nella volta nel tratto																										
																		sud. Sopra l'arco della porta d'ingresso																										
																		si individua uno dei tagli verticali																										
																		che in origine dovevano ricevere le ca-																										
																		tene del ponte levatoio. Grande portone																										
																		in legno.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Fuori la porta piez-																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA Passaggio pedonale								
																		zale asfaltato sull'area dell'antica																		pubblico.								
BIBLIOGRAFIA Gascia 1797, Salvioni 1829,																		fosse. Oltre lo sbocco sud grande ter-																		OSSERVAZIONI Con ogni probabilità il pon-								
Mazzi 1908, Fornoni "Le fortificazioni																		razza con aiuole e belle alberature.																		te levatoio poggiava su un breve via-								
di BG sotto la Repubblica veneta".																																				dotto dai piloni in pietra. Nello sca-								
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n. 0200104.																																				vo della fossa prestare attenzione.								
																																				REDATTA DA								
																																				CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.								
																																				REVISIONATA DA								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				2 1 OTT. 1974								

