




1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI (prima e dopo '40)									
DENOMINAZIONE Elementi murari del Baluardo di Castagneta										EPOCA sec.XVI-XVIII-XX /										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA Città Alta - Forte di S. Marco										VIA Sotto le mura di S.Alessandro n. civ. ---										0 2 0 0 1 0 6									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / Ig. 1																													
PROPRIETA statale										USO ATTUALE ripostigli nelle cannoniere.																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										GRADO									
A B C										A B C										1									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 41/57 PRG 1969: N.A. art. 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE 1561.(1 settembre 1561)										Porzione della cinta veneta cinquecentesca costituente parte del complesso bastionato del Forte di S.Marco. Faccia est: alto paramento murario leggermente scarpato con parapetto, tessitura muraria in pietre di varie dimensioni (più grosse a nord) poste in corsi poco (*)										STRUTTURE E MATERIALI Murature in pietra arenaria locale legate a calce. Muretto alla base in pietre e mattoni. Cancellata in ferro al posto del parapetto nell'orecchione fianco rientrante e faccia nord.									
TRASFORMAZIONI Sec.XVIII demolizione delle garitte. Sec.XX costruito il parapetto lungo tutta la faccia est. Parziale restauro di una cannoniera. Sec.XX restauro del muro esterno delle cannoniere. Recentemente è stato costruito attorno allo sperone un raccordo stradale in C.A. che ne occultata la parte inferiore.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Faccia est ad andamento spezzato. Questo baluardo costituisce l'elemento più settentrionale di tutta la cinta bastionata.										PROPOSTE DI RESTAURO Revisione del paramento murario delle facce (urgente). Asportare arbusti e rampicanti. Demolire il raccordo stradale che si (\$)									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Parallelamente alla faccia nord si snoda via Sotto le mura di S.Alessandro oggi molto in disuso e conseguentemente degradata (riaccoltata). Ampia zona prativa attorno all'orecchione e alla faccia est.										OSSERVAZIONI La vegetazione impedisce una analisi più attenta. Via Sotto le mura di S.Alessandro che si svolge in questo tratto, parallela alla (+)									
BIBLIOGRAFIA Caccia 1797, Salvioni 1829, Mazzi 1908, Fornoni "Le fortificazioni di BG sotto la Repubblica veneta"										DOCUMENTI ANNESSI										REDAZIONE DA IL									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica										SI deve proteggere il contesto interno SI NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. n. 2 OTT. 1974									
										SI deve proteggere il contesto esterno SI NO										REVISIONATA DA IL									



SCHEDA N. 02 0 01 06

edificio oggetto della scheda

SCALA 1:2000



terreanei oggi non riscontrabili. Si dice che esisteva una postazione cannoniera anche quasi al termine meridionale della faccia est ma non ne rimangono tracce. A sud della cannoniere si sentono sotto il terreno vuoti (corridoio in direzione sud?).

(*) regolari. Faccia nord: paramento murario con alta scarpatura, pietre di varie dimensioni parzialmente squadrate e poste in corsi abbastanza regolari. Alla base per tutta la lunghezza sporge un muretto di rafforzamento. Manca il redondone e il parapetto. Sperone angolare avanzante in grandi pietre d'arenaria ben squadrate e poste in corsi regolari. Orecchione: testitura muraria accuratissima, pietre anche di grandi dimensioni poste in corsi regolari. Fianco rientrante: di ridottissime dimensioni tanto da non poter contenere integralmente le due buche cannoniere affiancate (una invade la cortina finitima). Cannoniere ben eseguite e aperte in tre archi verso lo spalto.

(*) addossata allo sperone angolare e le costruzioni poste a ridosso della faccia est. Asportare il cancello posto attorno allo sperone e la recinzione che nasconde la visione dell'orecchione dalla via. Restaurare e riaprire la cannoniere. Ricercare e restaurare le strutture interrate.

(+) faccia nord del baluardo è per il suo toponimo e per il suo tracciato particolarmente interessante; la sua realizzazione è senz'altro coeva alla costruzione delle mura venete che interrompe gli antichi transiti fra la città e i colli, in particolare la strada per Castagneta. Gli abitanti di questa località per entrare in città dovevano aggirare pertanto o il forte di S. Marco o i baluardi posti fra questo e la porta di S. Lorenzo. La prima strada, più diretta, conduceva alla porta di S. Alessandro da qui il nome della via (leggi: via sotto le mura per la porta di S. Alessandro). In un disegno antico a metà circa della faccia est appaiono indicate 2 cannoniere affiancate e locali sot-

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E TOPOGRAFICA