




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Traccia ed elementi murari occidentali del Baluardo di S. Pietro</u>																		EPOCA <u>sec. XVI-XX (prima '40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta - Forte di S. Marco</u>																		VIA <u>C. Beltrami</u>																		N. CIV. <u>---</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1</u>																																				0 2 0 0 1 0 8																	
PROPRIETÀ <u>comunale/privata</u>																		USO ATTUALE <u>muro confinario e di sostegno</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A B C			B C			STRUTTURA PORTANTE			X U C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COFERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														1																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRG																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Seconda metà sec. XVI.</u>																		<u>Tracciato e resti della porzione occi-</u>																		<u>STRUTTURE E MATERIALI Ex faccia nord-occi-</u>																	
<u>(1 settembre 1561 pose della 1° pie-</u>																		<u>dentale del Baluardo di S. Pietro. Fac-</u>																		<u>dentale: pietre in arenaria e ceppo,</u>																	
<u>tra del Forte di S. Marco). 1565 (inizio</u>																		<u>cia nord occidentale: in vista non per-</u>																		<u>rete metallica sopra il muro.</u>																	
<u>di dic.) il muro è compiuto fino al</u>																		<u>angono strutture antiche; l'attuale mu-</u>																		<u>Ex faccia nord (porzione est): pie-</u>																	
<u>TRASFORMAZIONI /redondone.</u>																		<u>ro (impostato su fondazioni antiche) ri-</u>																		<u>tre in arenaria.</u>																	
<u>Sec. XX, (attorno al 1910) sbancamento</u>																		<u>sale all'epoca dell'erezione della vic-</u>																																			
<u>e demolizione delle opere murarie e</u>																		<u>na scuola ed è costituito da pietre (°)</u>																																			
<u>dei terrapieni posti ad una quota su-</u>																		<u>CARATTERISTICHE PARTICOLARI</u>																																			
<u>periore dell'attuale strada.</u>																		<u>Ex faccia nord-occidentale: fra le pie-</u>																																			
																		<u>tre pesante listatura. Nello spazio a</u>																																			
																		<u>sud per terra alcune antiche pietre da</u>																																			
																		<u>macina (qui trasportate di recente). Af-</u>																																			
																		<u>fioramento di arenaria a nord.</u>																																			
																		<u>Ex faccia nord: (porzione est), parte</u>																																			
																		<u>dell'antica muratura è visibile ad ovest.</u>																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Ex faccia nord-occi-</u>																	
																																				<u>dale: togliere la pesante listatura</u>																	
																																				<u>fra le pietre e la rete metallica.</u>																	
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = muro</u>																	
																																				<u>confinario e di sostegno.</u>																	
																																				OSSERVAZIONI <u>Verificare l'opportunità del</u>																	
																																				<u>la ricostruzione (anche parziale) del</u>																	
																																				<u>le strutture demolite. Questa lacera-</u>																	
																																				<u>zione è l'unica di tutto l'anello (S)</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>Caccia 1797, Salvioni 1829,</u>																																				REDATTA DA <u>A</u>																	
<u>Mazzi 1908, Fornoni "Le fortificazio-</u>																																				CONTROLLATA DA <u>SANDRO RUCCELLI ARCH.</u>																	
<u>ni di BG sotto la Repubblica veneta".</u>																																				IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici o fotografici																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



- a) di medie dimensioni, non squadrate e irregolarmente disposte.
Faccia nord (porzione orientale): il muro sul quale è impostato a sud l'edificio al civico n° costituisce la parte bassa della scarpa del baluardo.
- c) con alcuni alberi recentemente piantumati. A nord giardino con un affioramento di pietra arenaria appena oltre il muro.
La porzione est è caratterizzata dall'avere a sud un ampio slargo (v. scheda n. 0200126).
- d) delle mura.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E SITOGRAFICA