



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																		
DENOMINAZIONE Elementi murari del Cavaliere posto fra il Baluardo di Casta/ l'epoca sec.XVI-XX(prima '40)									gneta e la Porta del Soccorso.									NUMERO SCHEDA																		
LOCALITÀ Città Alta - Forte di S. Marco									via Sosletta di Colle Aperto									n. civ. 28									0200110									
CATATO Com. cens. Bergamo città / fge. 1																																				
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE MURO confinario e di sostegno.																											
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono	B Mediocre	C Cattivo	STRUTTURA FORTANIA			X D C	PARTI COMPLEMENTARI			X B C	COBERTURA			A B C	INTERNO			A B C	UMIDITA			A Incisivo	B Tras.	C Rilevante	GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																								1									
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																		
EPOCA DI COSTRUZIONE 1561 (1 settembre 1561 posa della prima pietra del Forte di S.Marco).									Alto muro non scarpatato snodantesi in forma spezzata e avente il tratto maggiore parallelo alla cortina delle mura venete. E' posto fra i Baluardi Sforza Pallavicino e Castagneta; il tratto minore (più articolato) chiude ad est lo spazio del Cavaliere, (°)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra arenaria locale unita a calce. Rete metallica.																		
TRANSFORMAZIONI Sec.XX rifacimento dei parapetti ed apposizione di rete metallica.																																				
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Questo cavaliere è uno dei pochi rimasti nella loro interezza entro tutto l'anello delle mura venete.																											
PROPRIETARIO ATTUALE																																				
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Lo spazio del cavaliere è occupato da un bel giardino ricco di alberature d'alto fusto. Un sentiero percorre il luogo lungo il suo perimetro. Attorno alla base del muro giardini. Un edificio si addossa (Δ)									PROPOSTE DI RESTAURO Revisione del paramento murario, asportare la vegetazione posta sul muro e alla base, togliere gli accumuli di materiale al pie (\$) UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = muro di sostegno.																		
BIBLIOGRAFIA Caccia 1797, Salvioni 1829, Mazzi 1908, Formoni "Le fortificazioni in BG sotto la Repubblica veneta". DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0200115.									OSSERVAZIONI Questo cavaliere va messo in relazione soprattutto con la continua Porta del Soccorso da ben difendere.																											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									SI deve proteggere il contesto interno									SI NO																		
									SI deve proteggere il contesto esterno									SI NO																		
1 2 3 4 5 0 7 8 9									1 0 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																		

