



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Corso di servizio della Villa Immobiliare Colle Aperto</u>																		EPOCA <u>Sec. XIX-XX (prima '40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta - Forte di S. Marco</u>																		VIA <u>Scaletta di Colle Aperto</u>																		N. CIV. <u>28</u>			0 2 0 0 1 1 3														
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 2</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☒ Tracce C ☐ Rilevante			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. <u>4/1/57</u>			PRG <u>1969: N.A. art. 11</u>																								6																							
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRQ																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIX (seconda metà)</u>																		Edificio incorporato ad altro corpo di fabbrica, pianta quadrangolare; 2 piani, tetto a 2 falde, aperture rettangolari.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, solaie e tetto in legno, manto in coppi, fronti intonacati.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Ristrutturato all'inizio del sec. XX all'epoca dell'erezione della Villa Immobiliare Colle Aperto che ingloba la porzione centro meridionale.</u>																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Questo edificio si dispone esattamente sopra il passaggio coperto della Porta del Soccorso (scheda n. 0200105). Cioè è la parete nord.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Revisione della copertura.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0200105-12-23</u>																																																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Ei deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1972</u>																	
																		Ei deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1972</u>																	
																																				REVISIONATA DA <u></u> IL <u></u>																	

