



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|--|---|--|--------------------|---|------|---------------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---|--|-------|---|---|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Casello di Roccolo | | | | | | | | | | epoca sec.XIX-XX (dopo '40) | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Città alta - Forte di S. Marco | | | | | | | | | | Scaletta di Colle Aperto n. civ. 38 | | | | | | | | | | 10200114 | | | | | | | | | |
| CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 2470-2266-5-2377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | | USO ATTUALE deposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | A: Buono B: Molto buono C: Cattivo | STRUTTURA PORTANTE | | B: C | PARTI COMPLEMENTARI | | X | B | C | COPERTURA | | A | B | C | INTERNO | | A | B | C | UMIDITÀ | | A: Inossidabile B: Trascurabile C: Soggetto a corrosione | GRADO | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | PPRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX. | | | | | | | | | | Piccolo edificio isolato, impostato sopra una cannoniera del baluardo di Castagneta. Pianta quadrata. 2 piani. Tetto a falda. | | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Aperture senza contorni. Ballatoio e scala esterna in legno. Il giardino è delimitato a est e a filo delle mura da recinzione metallica. | | | | | | | | | |
| TRASFORMAZIONI Recentemente rifatti il ballatoio e la scala esterna. | | | | | | | | | | Al P.T. piccola finestra rettangolare. Al 1°P. una porta-finestra e ballatoio ad angolo. Altri fronti senza aperture. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARATTERISTICHE PARTICOLARI Gronda con travetti a vista. Ballatoio e scale esterna in legno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO Rifare gli intonaci. Sistemare serramenti. Salvaguardare il contesto esterno (rapporto casello e roccolo). | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Vegetazione attorno all'edificio. Sul bastione roccioso ad alberature di alto fusto. | | | | | | | | | | UTILIZZAZIONE PROPOSTA In rapporto alla destinazione dell'area dello spalto. | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0200106. | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI Unico esempio di casello esistente entro le mura venete; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | REDATTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CONFERMATA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | REVISIONATA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA