



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																			
DENOMINAZIONE <u>Rustico di Casa Ginouhliac</u>										EPOCA <u>sec. XX (prima e dopo 140)</u>										NUMERO SCHEDA																			
LOCALITÀ <u>Città Alta - Forte di S. Marco</u>										<u>via Scaletta di Colle Aperto</u>										N. CIV. <u>38</u>																			
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 2375</u>																				<u>012001119</u>																			
PROPRIETÀ <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>deposito-palestra</u>																													
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																					
☐ A Deterio ☐ B Medio ☐ C Buono			☒ A ☐ B ☐ C			☒ A ☐ B ☐ C			☒ A ☐ B ☐ C			☒ A ☐ B ☐ C			☒ A ☐ B ☐ C			6																					
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>										PRG 1969 : N.A. art. 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																							
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																			
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Inizio sec. XX.</u>										Edificio addossato ad alto muraglione. Pianta rettangolare. 1 piano seminterrato con soprastante locale coperto da tetto a una falda. Al P. Seminterrato ingresso a est con arco a pieno centro e piccola finestra rettangolare. Al piano superiore tamponato solo il fronte.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Pilastri portanti in pietrame incamiciati su tre lati in C.A. Tetto in legno a vista. Manto in coppi. Fronte est al P. seminterrato intonacato al 1° P. con tamponatura in assi di legno. Parapetto con traverse in legno. Solai in C.A. e laterizi.</u>																			
TRASFORMAZIONI <u>1971 ristrutturazione.</u>										L'edificio è addossato ad un muraglione in pietre a vista, squadrate a corsi non regolari. Piccolo portale con arco in pietre squadrate. Accanto al portale cartella secentesca in arenaria con cornice a cartoccio.										PROPOSTE DI RESTAURO																			
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA																			
										Piccolo spazio in pendenza davanti al fronte sud con lastre di pietra irregolari formanti una scaletta.										OSSERVAZIONI <u>Del primitivo edificio rimangono i pilastri e il muro in pietrame sul fronte sud.</u>																			
BIBLIOGRAFIA										DOCUMENTI ANNESSI										REDATTA DA																			
																				IL																			
										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>										IL <u>21 OTT. 1974</u>									
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO										REVISIONATA DA										IL									

