



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																											
DENOMINAZIONE Cortina fra la Porta di S.Alessandro e il Baluardo di S.Ales-										EPOCA sec. XVI.										NUMERO SCHEDA																																																											
LOCALITÀ Città Alta - Colle Aperto, sandro. mm Colle Aperto										N. CIV. ---										0 2 0 0 3 0 2																																																											
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1																																																																															
PROPRIETÀ statale										USO ATTUALE nessuno																																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI										COPERTURA										INTERNO										UMIDITÀ										GRADO																			
A Buono B Medio C Cattivo										X E C										X B C										A B C										A B C										A Incidente B Tracce C Rilevante										A X C										1									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																																															
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																																															
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																																																											
EPOCA DI COSTRUZIONE Seconda metà del sec. XVI.										Porzione della cinta veneta cinquecentesca costituente parte del complesso bastionato posto a difesa della Porta S.Alessandro. Alta muraglia scarpata, redondone, bassa cortina e parapetto. Il muro è realizzato in pietre disposte in corsi abbastanza regolari.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura interamente eseguita in pietra arenaria locale; pietre connesse quasi a secco.																																																											
TRASFORMAZIONI Sec. XX graduale interrimento della fossa. Negli anni '60 addossato al muro (parte nord) un corpo di fabbrica. 1972 colmata interamente la fossa e asfaltata l'area ricavata.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Alcune pietre dalla lavorazione più accurata denotano la loro provenienza da edifici qui esistenti e demoliti per la costruzione del muro. Due grandi archi sostengono il muro interno nella parte appena a sud della porta di S.Alessandro.										PROPOSTE DI RESTAURO Verifica e restauro del paramento. Estirpare erbe e rampicanti dai muri. Demolire i corpi di fabbrica costruiti a ridosso del (\$)																																																											
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Ad est del muro è stato addossato negli anni '60 un corpo di fabbrica con espansioni sopra il muro stesso più a sud l'area è tenuta a giardino con alcune piante anche di alto fusto. Ad ovest la fossa è (+)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA Passaggio pedonale pubblico sul cammino di ronda a (\$)																																																											
BIBLIOGRAFIA Caccia 1797. Salvioni 1829. Mazzi 1908. Fornoni 1885.										OSSERVAZIONI Questo tratto di cortina costituisce dal punto di vista tipologico un esempio unico nella cerchia bastionata, essa si trova infatti (=)										REDAITTA DA IL																																																											
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0200311-12										SI deve proteggere il contesto interno SI SI SI										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975										REVISIONATA DA IL																																																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																																																																															

