



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Muri di cinta del "Seminario Vescovile Giovanni XXIII"																		ETPOCA sec. XVI.																																			
LOCALITA' Città Alta - Colle di S. Giovanni in Arena																		VIA le delle Mura																																			
CATASTO Com. cens. Bergamo città /fg. 1																		N. CIV.																																			
PROPRIETA' religiosa																		USO ATTUALE muri di confine e contenimento																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COBERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UNITA' D			A) Integrità B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																											1																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI (seconda metà)																		Alta muraglia che recinge sui lati meridionale e occidentale il vasto complesso del Seminario vescovile. E' costituita da un alto muro verticale della linea di cresta ad andamento irregolare; la sua porzione più orientale (quella posta all'imbocco del vicolo) CARATTERISTICHE PARTICOLARI A sud andamento ricurvo del muro. Attorno alla piccola parte superstite (tratto A) nicchia con volta ribassata e roccia viva sulla parete di fondo. Un'altra nicchia, ma rifatta, con arco ribassato è posta più a sud. Muro scarpato sotto il palazzo Olmo-Sozzi.																		STRUTTURE E MATERIALI Integramente realizzati in pietra arenaria locale, legate con malta. Piane di copertura del parapetto in graniglia. Parimentazione dell'ex via Arena in cubetti di porfido. Cancello in ferro.																	
TRASFORMAZIONI 1965 ricostruzione integrale della parte B del muro e forti trasformazioni della rimanente parte in particolare del profilo di cresta. Sigillatura tra le pietre.																																				PROPOSTE DI RESTAURO Sostituzione delle piane di graniglia con arenaria. Acciottolare l'ex via Arena.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA C. Uglietti "Notizie storiche sul Seminario di Bergamo" 1831. S. Angelini: "BG d'altri tempi" p. 56-57																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO L'intero snodo del muro è posto a filo del viale delle Mura; un piccolo marciapiede alla base del lato ovest.																		OSSERVAZIONI A nord, permane il tracciato antico della via Arena; sbocco terminale del percorso a nord.																	
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0200404-05.																																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 18 SET. 1977																	
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				CONTROLLATA DA IL REVISIONATA DA IL																	

