



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
										(prima e dopo 1940)																			
DENOMINAZIONE										EPOCA										NUMERO CODICE									
LOCALITÀ										Piazza Mascheroni - via S. Salvatore										N. CIV. 3-a, b, c.									
CATASTO										MP. 382-385										0 2 0 0 5 0 4									
PROPRIETÀ										USO ATTUALE										GRADO									
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA										PARTI									
A Buono B Medio C Cattivo										X D C										A B C									
COPERTURA										INTERNO										UMIDITÀ									
A B C										A B C										A Inesistente B Tracce C Rilevante									
PROTEZIONE ESISTENTE										PRG. 1869										2									
PROTEZIONE PROPOSTA										P.P.R.C.																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Seconda metà del XVIII secolo, su preesistenze medioevali e dei secoli XV-XVII. Si crede edificato su progetto di F. Caccia e finito da G. F. Lucchini (1786)										Edificio di civile abitazione a testa-ta di cortina, d'angolo fra via e piazza. Corpo multiplo. Pianta poligonale irregolare. Tre piani più mezzanino. Tetto a più falde. Cortile interno di forma irregolare. Fronte su piazza Mascheroni: simmetrica; al pianterreno (2)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra e mattoni. Fronti intonacati. Contorni, ballatoi, scale in arenaria. Solai in legno. Tetto in legno e manto di coppi. Pavimentazione cortile in acciottolato.									
TRASFORMAZIONI										CARATTERISTICHE PARTICOLARI										PROPOSTE DI RESTAURO									
Molteplici trasformazioni ed adattamenti nei sec. XIX e XX senza però comprometterne le caratteristiche generali.										All'ex giardino si accede dal piano nobile e rimane, rispetto al cortile, a una quota molto alta. Da un androne a volta ribassata si accede ad uno scalone con balaustra in pietra e una colonna di sostegno della volta. Il piano nobile presenta stucchi ed affreschi. Molto ricchi tutti, i contorni.										Restauri generali urgenti di interni ed esterni. Riconstruire il giardino soprastante il cortile, demolendo la terrazza in cemento amato.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
										Da facciata interessa eccezionalmente due fronti disposti ad angolo. Il giardino ha forma molto irregolare. Il terreno pende in direzione nord e presenta alberatura d'alto fusto.										L'attuale-residenza									
BIBLIOGRAFIA										OSSERVAZIONI																			
Bescapè-Perogalli: "Palazzi privati di Lombardia", 1965, pag. 280										Si deve proteggere il contesto interno										La caduta degli intonaci esterni permette di scorgere la presenza di affreschi sotto l'attuale facciata.									
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto esterno										REDAITTA DA									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										SI SI										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 18 MAG. 1978									
																				REVISIONATA DA									

