



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec. XVII																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Piazza Mascheroni																		N. CIV. 7a-7		
CATASIO Com. C. ens. Bergamo città																		Fg. 1 MP. 368-2610																		0 2 0 0 6 0 6		
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE civile abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cattivo																		STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C																		PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☐ B ☐ C		
																		COBERTURA ☒ A ☐ B ☐ C																		INTERNO ☐ A ☐ B ☐ C		
																		UNIDITÀ ☐ A Inabitato ☐ B Tracce ☒ C Rilevante																		GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4.1.1957 PRG. 1969																		N.A. art. 11																		3		
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII																		Edificio di civile abitazione appoggia- to al muro della "Firma Fides" della Cittadella. F. ante e "L". Corpo sempli- ce. Due e tre piani più sottotetto. Tet- to a una falda e abbaino. Interrato a destra e due piani a sinistra. Faccia- ta: bassa zoccolatura. Due piccoli (2)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra e mattoni. Fronte intonacata. Contor- ni in arenaria. Solaio in legno, manto di coppi. Abbaino in legno e manto di coppi. Gronda perlinata. Scale in arenaria e in legno.		
TRASFORMAZIONI Sec. XIX																		Tre gradini sono d'invito al portale d'ingresso di destra. Il piccolo balcone a sinistra della facciata ha una rin- ghiera di buona fattura. La piano è so- stenuta da due grosse mensole con bor- do inciso. A pianterreno due locali adiacenti si collegano col primo piano tramite una stretta scala con alti (°)																		PROPOSTE DI RESTAURO Ristrutturazione interne curando gli elementi strutturali fa- centi parte della Torre. Riaprire la accesso alla cantina.		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale		
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI Esternamente, nei gradini del portale, sono visibili le fessu- re per la luce della cantina il cui accesso è ora tamponato. Parte (X)																				
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		REDATTA DA IL		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 10 APR. 1978		
																																				REVISIONATA DA IL		

