



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec.XVII																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Piazza Mascheroni																		N. CIV. 5-5a					
CATASTO Com.Cens.Bergamo città																		Foglio Pa.1																		M.P. 372					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE civile abitazione																		0 2 0 0 6 0 7					
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C			COPERTURA			A ☐ B ☐ C			INTERNO			A ☐ B ☐ C			UMIDITÀ			A ☐ Incedente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957																		PRG.1969																		N.A. art.11					
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																				3					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XVII																		Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo semplice. Pianta rettangolare. Tre piani più sottotetto. Tetto a una falda. Facciata: al pianterreno due piccoli portali e due grandi aperture rettangolari. Al 1° piano lungo balcone, centrale alla facciata (2)																		STRUTTURE E MATERIALI: Muratura in pietra e mattoni. Fronte intonacata. Contorni e balconi in arenaria. Scale in cemento armato. Solai in cemento armato e misti. Tetto in legno, manto in coppi.					
TRASFORMAZIONI Sec.XIX																		radicale trasformazione interna nel 1961.																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																		Contorni aperture molto semplici.																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI					
BIBLIOGRAFIA																		Al secondo piano, tracce di cornicione in cotto (cinquecentesco); sulla parete di Cittadella, apertura con contorni in cotto, ora tamponata. In facciata al secondo piano affresco (a)																		La scala in cemento armato, rifatta nel corso dell'ultima trasformazione, è in netto contrasto con la struttura dell'edificio.					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		REDATTA DA IL					
Vedi nel retro della scheda documenti di identificazione grafici e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 10 APR. 1978					
																																				REVISIONATA DA IL					

