



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO																														INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																				EPOCA Sec.XVII-XIX										NUMERO SCHEDA																			
LOCALITÀ Città Alta																				VIA Piazza Mascheroni										N. CIV. 4-4a-4b																			
CATASTO Com.C ens. Bergamo città Pg.1 MP.385																														p p p p p p p																			
PROPRIETÀ Privata																				USO ATTUALE negozio-magazzini-abitazioni																													
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI																													
A Buono										X B C										A B C																													
B Medio																																																	
C Cattivo																																																	
PROTEZIONE ESISTENTE										PRG.1969										N.A. art.11																													
PROTEZIONE PROPOSTA										P.P.R.C.																																							
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																													
EPOCA DI COSTRUZIONE										Edificio di civile abitazione, con negozi al pianterreno, in cortina. Pianta rettangolare, corpo semplice. Altezza tre piani più sottotetto. Tetto a una falda. Facciata: bassa zoccolatura bugnato fino al 1° piano. Piccolo portale di ingresso, centrale, ai lati (2)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietre e mattoni. Fronte intonacato. Contorni e scale in arenaria. Solai in legno. Tetto in legno e manto di coppi. Gronda perlinata, volta in mattoni. Comignoli in mattoni con copertura di coppi.																													
TRASFORMAZIONI										CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																							
attuale edificio della prima metà del sec.XIX. Parziali sistemazioni interne nuove aperture negozi dopo il 1940.										Di particolare interesse i due comignoli a forma cilindrica. A tutte le aperture parapetti in ferro battuto.																																							
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										PROPOSTE DI RESTAURO																													
										Nella piccola cantina sono visibili affioramenti di roccia, il soffitto è a volta di botte.										Revisione degli spazi interni al pianterreno.																													
BIBLIOGRAFIA																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																													
																				L'attuale																													
DOCUMENTI ANNESSI																				OSSERVAZIONI																													
																				L'edificio è addossato al muro di Cittadella.																													
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno										REDATTA DA																													
										Si deve proteggere il contesto esterno										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELO ARCA																													
																				REVISIONATA DA																													
																				IL 10 APR. 1978																													

