



| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | MONUMENTI | | |
|---|--|--------------------|--|---------------------|-------------|-----------|--|---------|--|---|--|-------------|--|--------|----------|-----------|--|-------|--|---|--|--|
| DENOMINAZIONE "Casa del Boia" | | | | | | | | | | EPOCA sec. XIX-XX | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | |
| LOCALITÀ Città Alta | | | | | VIA Boccola | | | | | N. CIV. 1/1A | | | | | 02007011 | | | | | | | |
| CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1/Map. 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | | USO ATTUALE residenza | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | STRUTTURA PORTANTE | | PARTI COMPLEMENTARI | | COPERTURA | | INTERNO | | UMIDITÀ | | Consistenza | | Tracce | | Rilevanza | | GRADO | | | | |
| A Buono B Medio C Cautivo | | A B C | | A B C | | A B C | | A B C | | A B C | | A B C | | A B C | | A B C | | 3 | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE ELSON D.M. 4/1/1957 | | | | | | | | | | P.R.G. 1969: N.A. art. 11 | | | | | | | | | | 5 corpo B | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA PPRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | | DATI TECNICI | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE Primi del sec. XIX. | | | | | | | | | | Edificio di civile abitazione, isolato a filo di strada. Pianta rettangolare. Altezza 2 piani (3 verso valle). Tetto a 2 falde. Fronte su strada: zoccolo in cemento rustico, al P.T. finestra quadrata. 2 finestre rettangolari al 1°P. Fronte est: 2 ordini di ballatoi su mensole. | | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Fronti intonacate. Contorni delle aperture in arenaria. Solai in legno. Tetto in legno. Manto in coppi. | | |
| TRASFORMAZIONI Sec. XX murato l'ingresso dell'antico portale. Costruito un WC nel giardino e recinzione a filo di strada. | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI A ovest, confina con l'edificio, grande portale d'ingresso in muratura; apertura arcuata a pieno centro con imposta e chiave dell'arco in rilievo. Ricca gronda con cornici. Copertura a semipadiglione. Curiose mensole sorreggono il ballatoio al 1°P. | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO Riaprire il portale murato. Demolire il WC nel giardino (corpo B). Togliere cartelli stradali dal portale. Demolire la re- (°) | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A est a filo strada piccolo giardinetto irregolarmente rettangolare. A nord lo scosceso del pendio della valle. Ad ovest il contrafforte della Cittadella, a sud via Boccola. | | | | | | | | | | UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza Area a verde pubblico sul giardino. | | |
| BIBLIOGRAFIA ATMP 1969 pag. 173-175. | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI La parete sud della casa porta con ogni probabilità sui resti delle antiche mura medioevali. | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n. 0200702. | | | | | | | | | | REDATTA DA SANDRO ARGENTINI ARCH. | | | | | | | | | | IL 15 OTT. 1974 | | |
| Vedi nel roccò della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | CONTROLLATA DA | | | | | | | | | | REVISIONATA DA | | |
| | | | | | | | | | | El deve proteggere il contesto interno | | | | | | | | | | IL | | |
| | | | | | | | | | | El deve proteggere il contesto esterno | | | | | | | | | | IL | | |

