



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE <u>Elementi murari centro orientali del Baluardo di S. Pietro</u>																		EPOCA <u>sec.XVI-XVIII</u>																										
LOCALITÀ <u>Città Alta - Edifici Conti Roncalli</u>																		VIA <u>Roccolino, Beltrami, Sforza Pallavicino</u>									N. CIV. <u>---</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1</u>																											NUMERO SCHEDA <u>0200801</u>																	
PROPRIETÀ <u>statale</u>																		USO ATTUALE																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			K ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ K ☐ C ☐			COPIATURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ X ☐			GRADO			1		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Seconda metà del secolo XVI (1° settembre 1561 posa della prima pietra del forte di S.Marco). 1565 (inizio di dicembre) il muro(")</u>																		Porzione della cinta veneta cinquecentesca costituente parte del baluardo di S.Pietro. Faccia nord-est: (porzione centro orientale) alto paramento murario leggermente scarpato privo di redondone, cortina e parapetto, tessitura muraria in pietra di piccole dimensioni (°)									STRUTTURE E MATERIALI <u>Murature in pietra arenaria locale. Rete metallica lungo tutta la faccia est.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Sec.XVIII demolizione della garitta posta sopra lo sperone. Tamponate le buche cannoniere verso l'esterno.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Affioramento di una giacitura d'arenaria nei pressi dello sperone. Orecchione quadro.</u>																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO <u>Revisione del paramento. Asportare arbusti e rampicanti posti sui muri e alla base. Rimuovere il materiale accumulato attorno all'°-(+)</u>																	
																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Rendere accessibili le cannoniere e il passaggio di sorveglianza</u>																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Parallelamente alla faccia nord-est si snoda via Roccolino (già via dei Cavalieri) oggi molto in disuso e conseguentemente degradata (riacciottolare). Vigneti e prati nella fossa. Alberature di medio e alto (2)</u>									OSSERVAZIONI <u>Il toponimo antico di via Roccolino, la strada che si snoda sotto il baluardo (nata come collegamento fra Castagneta e i colli (S))</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>Caccia 1797-Salvioni 1829-Mazzi 1908-E.Pernoni "Le fortificazioni di Bergamo sotto la R.Veneta"</u>																											REDATTA DA <u>IL</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>v.schede n.0200108-26; n.0200813-18.</u>																											CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																											REVISIONATA DA <u>IL</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

