



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Elementi murari nord del Baluardo di Valverde</u>										EPOCA <u>sec. XVI-XVIII-XX (dopo '40)</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' <u>Città Alta - Valle superiore di Valverde</u>										VIA <u>Roccolino/via Sforza Pallavi</u>										N. CIV. <u>----</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1</u>										cino										<u>0200802</u>									
PROPRIETA' <u>Statale</u>										USO ATTUALE																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buono B) Medio C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A) ☒ X ☐ C		PARTI COMPLEMENTARI		A) ☒ X ☐ C		COPERTURA		A) ☐ B) ☐ C		INTERNO		A) ☒ X ☐ C		UMIDITA'		A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante		A) ☐ B) ☐ X ☐		GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA										PFRG																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Seconda metà del secolo XVI. 1565 (inizio di dicembre)</u>										Porzione della cinta veneta cinquecentesca costituente parte del Baluardo di Valverde. Faccia nord: alto paramento murario leggermente scarpato, redondone (tracce), manca di sovrastante cortina e parapetto. Tessitura muraria mista con pietre di piccole dimensioni (°)										STRUTTURE E MATERIALI <u>Murature in pietra arenaria locale e qualche parte in ceppo (pure di estrazione locale). Redondone e speroni in arenaria. Rete metallica sopra le cannoniere.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII demolizione delle 2 garitte poste sopra gli speroni. Tamponate le buche cannoniere. Sec. XX rifatta la parte alta del muro posta attorno alla cannoniera e apposta rete metallica.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Nella parte centrale della fossa posta sotto la faccia est sono a terra alcuni tratti del redondone. Un notevole affioramento di ceppo (formazione della Montgnetta) si osserva lungo la parte meridionale del fianco. Sopra l'apertura della cannoniera 2 piccole mansole in pietra e gancio in ferro.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Revisione del paramento. Asportare arbusti e rampicanti dai muri e della fossa. Asportare gli accumuli di materiale posti (+)</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Una larga fossa gira tutt'attorno alle facce del baluardo, muri di controscarpa e di collegamento trasverso sono posti nella fossa. Essi regolano la difficile orografia del sito. Vigneti oltre la fossa. (2)</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Nella cannoniera sala museo sulla storia delle mura: (\$) OSSERVAZIONI Il toponimo antico di via Roccolino, la strada che si snoda a nord del baluardo (nata come collegamento fra Castagneta e i colli e ("))</u>									
BIBLIOGRAFIA <u>Caccia 1797 - Salvioni 1829 - Mazzi 1908 - E. Fornoni "Le fortificazioni di Bergamo sotto la R. Veneta".</u>										DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0200909.</u>										REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici o fotografici										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>									
										Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO										REVISIONATA DA <u>IL</u>									

