



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XVIII-XIX-XX (prima)										NUMERO ECHEDA									
LOCALITA' Città, Alta - Edifici Conti Roncalli										VIA Beltrami										1940) N. CIV. 20									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1/ mp. 2380																				0 2 0 0 8 0 6									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										GRADO									
A) Buono										X B C										3									
B) Mediocre																													
C) Cautivo																													
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57										PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRO																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX su preesistenze del XVIII sec.										Edificio residenziale in cortina. Pianta irregolare. 2 piani. Tetto a falde. Fronte nord-ovest: a filo di strada: a P.T. ampia apertura rettangolare (gare); bassa zoccolatura; al 1°P. finestre rettangolari. Fronte sud-est in parte a filo di strada su alto muro, in par (°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Alcuni corni e scale in arenaria. Balcone in legno. Cortile pavimentato in cemento. Androne in mattonelle di cemento.									
TRASFORMAZIONI A tutto il sec. XIX l'edificio si presentava di dimensioni almeno doppie dell'attuale con lungo ballatoio al 1°P. del fronte sud-est. Nel 1900 viene demolita la metà a sud-ovest per erigere la nuova chiesa di S. Pietro.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Gronda con travetti a vista. Fronte nord-ovest: angoli fra l'edificio e la sagrestia dell'ex chiesa di S. Pietro. Barbacane in pietra me addossato al fronte sud-est. Il balcone (che è quanto resta dell'antico ballatoio) ha la balaustra in legno intagliato.										PROPOSTE DI RESTAURO Rivedere gli intonaci. Lastriare in pietra cortile e androne. Unificare le ante delle finestre.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortiletto quadrato. A sud-ovest, verso il sagrato dell'ex chiesa di S. Pietro, cancello in ferro.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
BIBLIOGRAFIA Nico Capelli: S. Pietro in Colle Aperto, 1960, foto 1°, pag. XV.																				OSSERVAZIONI Un ambiente al 1°P., attiguo alla ex chiesa di S. Pietro con grande apertura arcuata sulla navata era riservata alla famiglia Ron (&)									
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n. 0200805-15.																				REDATTA DA IL									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contenuto inteso										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 21 OTT. 1974									
										Si deve proteggere il contenuto esterno										REVISIONATA DA IL									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0									

