




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVII-XIX																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' Città Alta - Edifici Conti Roncalli																		VIA Sforza Pallavicino																		N. CIV. 9					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 2380																																				p p p p 8 p 7					
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE nessuno																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A) X C)			PARTI COMPLEMENTARI			A) X C)			COBERTURA			A) X C)			INTERNO			A) X C)			UMIDITA'			A) Inadatta B) Tracce C) Rilevante			A) B) X			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																							
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																		3					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX su preesistenze del XV sec. (tracce fronte sud-est)																		Edificio in cortina, pianta rettangolare. Un piano+seminterrato. Tetto a falde. Fronte nord-ovest: a filo strada nel seminterrato piccole finestre inferiori di diverse dimensioni (una molto strombata). Zoccolatura. Al 1°P. finestre rettangolari e piccoli finestroni.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura prevalentemente in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura in intonaco rustico. Alcuni contorni in arenaria sul fronte nord-ovest; fronte sud-est: finestre senza contorni.					
TRASFORMAZIONI Rifabbricata in gran parte nel sec.XVII. Di recente modificate e create aperture sul fronte nord-ovest.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Gronda con travetti a vista. Fronte nord-ovest: grande comignolo in mattoni. Fronte sud-est: tracce delle spallate di un'apertura antica (grosse bugne).																		PROPOSTE DI RESTAURO Ricostruire il fronte nord-ovest. Fronte sud-est: togliere gli intonaci. Riporre in vista gli elementi antichi.					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A filo di due strade poste a quote differenti.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA Residenza.					
BIBLIOGRAFIA S. Angelini "Bergamo d'altri tempi", 1969, pag.20.																																				OSSERVAZIONI Usa come passaggio il cortile dell'edificio attiguo a nord-est.					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA			IL		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contenuto interno																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.			12 OTT. 1974		
																		Si deve proteggere il contenuto esterno																		REVISIONATA DA			II.		



(*) atrini. Fronte sud-est: su alto muro; serie continua di finestre rettangolari. Fronte nord-est: un ingresso rettangolare sul cortile dell'edificio attiguo.



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA