



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Casa Balioni ora Roncalli										EPOCA sec. XIX-XX (prima '40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Città Alta - Edifici Conti Roncalli										VIA Sforza Pallavicino										N. CIV. 7									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 22-21																				0 2 0 0 8 1 0									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE nessuno																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UNITA' A Inesistente B Tracce C Rilevante		X B C		GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE		D.M. 4/1/57		PRG 1969: N.A. art. 11																				2					
PROTEZIONE PROPOSTA		PPRC																											
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Inizio sec. XIX su edifici preesistenti.										Edificio solo in parte addossato ad altro corpo di fabbrica. Pianta irregolare. 2 e 3P. a ammezzato. Tetto a padiglione. Fronte sud-est: simmetricamente composto formato da corpo centrale e due ali arretrate. Nel corpo centrale mezzanino e lungo balcone. Al 1°P. (°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Solai e tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni delle aperture, colonne del portico, ingresso su via Sforza Pallavicino, in arenaria. Ballatoio in C.A. Scale in arenaria. Spazio esterno in ghiaia.									
TRASFORMAZIONI Da nord-est aggiunta nel 1906. Al p.T. del fronte nord-ovest piccolo corpo di fabbrica aggiunto ad ampliamento di un vano scale: un'apertura semicircolare con inferriata neoclassica di recupero. Mura e le finestre del fronte nord-est dell'ala est. L'attuale composizione del fronte nord-ovest risale agli inizi del XX sec.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Bugnatura nel corpo centrale, fino al mezzanino compreso. Balconi su mensole con ringhiera neoclassica. Fascia di marcapiano. Modanatura nel sottogronda. Gronda con travetti. Portico su classiche colonne con semplici capitelli. Sul fronte nord-ovest due inferriate neoclassiche a semicerchio. Al 1°P. finestre con ar (2)										Muro di sostegno a sud-est in pietra a vista. Muro di cinta su strada in muratura mista e copertura in coppi.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante i fronti nord-est, sud-est, sud-ovest ampio spazio libero che separa l'edificio dal giardino sottostante. A sud-est alto muro di sostegno con serie continua di arcature alla base e muretto di pro(2)										PROPOSTE DI RESTAURO Sistemazione del fronte nord-ovest. Riapertura delle finestre murate. Sistemazione del cancello d'ingresso.									
BIBLIOGRAFIA P. Ronzoni "Angoli di terra bergamasca" 3° parte, 1965, tav. 46. N. Capelli: S. Pietro in Colle Aperto.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA Attrezzatura collettiva: albergo.										OSSERVAZIONI Non è stato possibile visitare gli interni.									
DOCUMENTI ANNESSI										REDAITTA DA										IL									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.										2 1 OTT. 1974									
										REVISIONATA DA										IL									

