



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX-XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Città Alta																		VIA dei Ponti di S. Lorenzo																		N. CIV. 44								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 2942																																				0200902								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza - nessuno																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A X C			GRADO			5		
PROTEZIONE ESISTENTE ELSOM D.M. 4/1/1957																		P.R.G. 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRG																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE fine '800.																		Edificio in breve schiera a pianta rettangolare. Corpo di fabbrica doppio con altezza di tre piani più seminterrato (garage). Tetto a semipadiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI Muri portanti in mattoni. Solai e tetto in legno. Copertura con manto di tegole marsigliesi. Balconi in cemento. Fronti intonacati. Contorni in cemento semplicemente lavorati.								
TRASFORMAZIONI sec. XX a nord (P.T.) aggiunta una veranda.																		Fronte nord: facciata spartita con simmetria. Al P.T. 3 aperture (porte), al 1° P. le porte immettono ad un lungo (°)																		Muretto di recinzione in pietrisco intonacato, inferriate e rete metallica.								
Tettoia in vetro lungo tutta la fronte sud.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fregio dipinto nel sottogronda. Festonatura lungo lo sporcato del tetto.																										
																																				PROPOSTE DI RISTAURO Demolizione totale dell'edificio e delle recinzioni.								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A nord, ovest e sud spazio libero tenuto a giardino con alcune alberature di medio fusto.																		Area a verde pubblico.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI L'edificio lade gravemente il profilo di città alta visto dallo spalto della montagnetta, da via Ponti di S. Lorenzo e da via Mairani (2)								
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda 0200901																																				REDATTA DA								
																																				CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.								
																																				REVISIONATA DA								
- Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				IL 15 OTT. 1974								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

