



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Casa di guardia Porta S. Lorenzo</u>										EPOCA <u>sec. XVI-XVII-XX pri</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' <u>Città Alta</u>										<u>Via Ponti di S. Lorenzo</u>										<u>MA 1940</u> <u>N. CIV. 46-46B</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 75.</u>																				<u>02009031</u>									
PROPRIETA' <u>comunale</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A ☐ E ☒ C ☐		PARTI COMPLEMENTARI		A ☐ E ☒ C ☐		COPERTURA		X ☐ E ☐ C ☐		INTERNO		A ☐ E ☒ C ☐		UMIDITA'		A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante		A ☐ E ☒ C ☐		GRADO		2	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSCM D.M. 4/1/1957</u>										P.R.G. 1969: N.A. art. 11.																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>1627.</u>										Edificio rettangolare posto frontalmen te alla porta di S. Lorenzo, un piano più sotterranei. Tetto a semipadiglio- ne. Facciata: zoccolo in cemento rusti co, 3 porte e 2 finestre di ampiezza diversa. Fronte sud: 2 finestre (la fi nestra col sopraluce era una porta)(^D)										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, fron- ti intonacate. Zoccolo in cemento ru- stico. Contorni delle aperture in pietra arenaria. Tetto con orditura di legno a manto di coppi.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Nel sec. XIX trasformato in oratorio. Sec. XX (prima metà) mu- rata una finestra sul fronte ovest. Trasformata in finestra la porta del fronte sud.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Nella parete ad ovest elegantissimi graffiti a motivi vegetali. Targhetta in marmo che indica l'altitu- dine di 315,30 m. sul livello del mare. Grande comignolo. Immagine votiva sopra la porta centrale.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Ripristinare le forme delle aperture modificate. Ritinteg- giare. Demolire la recinzione del giardino.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE <u>Comune di BG</u>										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A ovest piccolo spazio libero tenuto a giardino.</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Residenza.</u>									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI <u>Sotterranei appartenenti alle strutture militari venete.</u>									
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica										Si deve proteggere il contesto interno <u>Sì</u> ☒ <u>No</u> ☐										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>									
										Si deve proteggere il contesto esterno <u>Sì</u> ☐ <u>No</u> ☒										REVISIONATA DA IL									
1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									

