



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Porzione sud del Baluardo di Valverde																		EPOCA sec. XVI.																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta																		VIA ---																		N. CIV. ---			0200999														
CATASTO ---																		USO ATTUALE ---																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cautivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PALCHI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COPIERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rillevante			X B C			GRADO			1											
PROTEZIONE ESISTENTE ELSOM D.M. 4/1/1957 P.R.G. 1969: NA. art. 11.																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Fine sec. XVI.																		Porzione delle mura venete. Lieve scarpatura. Tracce di redondone. Manca di cortina sopra la scarpa.																		STRUTTURE E MATERIALI Paramento murario a corsi abbastanza regolari di arenaria e ceppo cementati a calce. L'oracchio ne è costruito in pietra arenaria di sposta in corsi regolari dai conci ben squadriati.																	
TRASFORMAZIONI ---																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Nel punto più meridionale si innesta un elemento murario semi circolare. Deve intendersi come un angolo orecchione che proteggeva e rafforzava l'innesto del baluardo con la cortina a sud (che si trova a una quota più bassa). Nella muraglia sono inseriti grossi conci in arenaria derivanti forse dalla demolizione di (°)																		PROPOSTE DI RESTAURO Verifica e restauro del paramento. Urgente sradicare erbe e cespugli.																	
PROPRIETARIO ATTUALE Dominio dello Stato																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO All'esterno spazi liberi tenuti a prato e a vigneto.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA ---																	
BIBLIOGRAFIA CACCIA - ANVOL pag.28.																																				OSSERVAZIONI ---																	
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda 0200910.																																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTELLATA DA IL 15 OTT. 1974																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

