



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Cortina tra la porta S.Lorenzo e il baluardo di Valverde</u>										EPOCA <u>SEC. XVI.</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' <u>Città Alta</u>										VIA <u>---</u>										N. CIV. <u>---</u>									
CATASTO <u>---</u>																				<u>02009101</u>									
PROPRIETA' <u>statale</u>										USO ATTUALE <u>---</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ Buono ☐ Modificato ☐ Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☐ A ☒ X ☐ C										PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☐ B ☐ C									
										COBERTURA ☐ A ☐ B ☐ C										INTERNO ☐ A ☐ B ☐ C									
										UMIDITA' ☐ A Lacrimante ☐ B Tracce ☐ A ☐ B ☒ X ☐ C Rilevante										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4 gennaio 1957 - P.R.G. 1969: N.A. art. 11</u>																				1									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Seconda metà del sec. XVI.</u>										Breve tratto delle mura venete con <u>scarpa lievemente inclinata e frammenti di redondone. Quasi nulla la cortina sopra la scarpa (parapetto).</u>										SINTETTURE E MATERIALI <u>Paramento murario in corsi abbastanza regolari di arena-ria e ceppo cementati a calce.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII. Raccordo a voluta nei pressi della porta.</u>																													
										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Da un'apertura arcuata posta a circa 2 m. di altezza fuoriescono le acque raccolte nel "Vallone". Grande lapide in marmo bianco a fianco della porta di S.Lorenzo.</u>																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Verifica e restauro del paramento. Urgente sradicare erbe e cespugli. Ripulire la base da alberi e dal materiale accumulato.</u>									
																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>---</u>									
BIBLIOGRAFIA <u>CACCIA- ANVOL p. 32.</u>										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Ai piedi della cortina è stata scavata la fossa in difesa del muro. A nord affioramento geologico della formazione della "Montagnetta". Lo spazio retrostante la cortina è tenuto a giardino.</u>										OSSERVAZIONI <u>Impossibile una lettura più precisa causa la folta vegetazione.</u>									
DOCUMENTI ANNESSI <u>Per il testo della lapide fra la porta e la cortina v.0200905.</u>										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										REDAITTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO										REVISIONATA DA <u>IL</u>									

