



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI											
DENOMINAZIONE <u>Cortina tra il baluardo di S.Lorenzo e la porta S.Lorenzo</u>																		EPOCA <u>sec.XVI-XX prima 1940</u>																		NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Ponti di S.Lorenzo</u>																		N. CIV. <u>---</u>											
CATASTO <u>---</u>																																				0 2 0 0 9 1 1											
PROPRIETÀ <u>Statale</u>																		USO ATTUALE <u>---</u>																													
STATO DI CONSERVAZIONE						STRUTTURA PORTANTE						PARTI COMPLEMENTARI						COPERTURA						INTERNO						UMIDITÀ						GRADO											
A Buono						A X C						A B C						A B C						A E C						A Inesistente																	
B Medio																														B Tracce						A B C											
C Cattivo																																				C Rilevante											
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSOM D.M. 4/1/1957</u>																		P.R.G. 1969: N.A. art. 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Fine del sec. XVI.</u>																		Tratto ad andamento spezzato della mu- ra venete con scarpa lievemente inclina- ta. Frammenti di redondone. Non alta la cortina sopra la scarpa. Parapetto.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Paramento murario in corsi abbastanza regolari di arena- ria e cippo cementati a calce.</u>											
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XX apertura rettango- lare per la fuoriuscita di acque fo- narie da Città Alta.</u>																																															
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Mancanza di partico- lari opere di difesa militare.</u>																													
																																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Verifica e restauro del paramento. Urgente stradicare erbe e cespugli. Ripulire la base dagli al- beri e dagli accumuli di materia (°)</u>											
PROPRIETARIO ATTUALE <u>Dominio dello Stato</u>																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>---</u>											
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Ai piedi della cor- tina ampi spazi tenuti a prato. Sopra la muraglia si snoda la strada che col- lega la porta all'abitato di S.Lorenzo</u>																		OSSERVAZIONI <u>Impossibile una lettura più precisa causa la fitta vegetazione.</u>											
BIBLIOGRAFIA <u>OACCIA - ANVOL p. 32.</u>																																															
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda 0200910.</u>																																															
Vedi nel rito della scheda elementi di identificazione grafici o fotografici																																															
Si deve proteggere il contesto interno						SI						NO						REDAATTA DA						IL																							
Si deve proteggere il contesto esterno						X						NO						CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>						IL <u>15 OTT. 1974</u>																							
																		REVISIONATA DA						IL																							

