



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIII+XIV																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' Città Alta																		VIA Colleoni																		N. CIV. 19-19A-21-					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 408																		/23-25																		0 2 0 1 1 2 0					
PROPRIETA' ante ecclesiastico																		USO ATTUALE negozio - abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cautivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X B C			COBERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITA'			A Infiltrazione B Tracce C Ulteriore			X X C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																		3					
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
ETÀ DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione, con negozio al P.T. in cortina. Corpo doppio a pianta trapezoidale con appendice sul lato a nord-ovest. Cortile interno comune ad altro edificio. Altezza di 3 piani. Tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni intonacata. Archi ribassati. Volte a crociera. Solai in legno. Colonna, scale e contorni a perture in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco stollato. Portale in marmo di Zandobbio. Balcone con mensola di granito. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale con mensole e riquadri sfondati in legno.					
TRASFORMAZIONI																		Sec.XVII+XVIII. Sec. XIX balcone sul lato a nord-ovest. 1967 sistemazioni interne ed esterne.																		PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via Colleoni: al P.T. tre porte ad arco ribassato di cui quella centrale di accesso al negozio più ampia delle altre. I soli piedritti in pietra arenaria. Al 1°P. finestre con contorni e davanzale sagomati in pietra arenaria. Finestre al 2°P. simili a quelle del 1° ma più basse. Dall'arco di destra si accede all'an--(2)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Androne. Portico. Cortile.																		L'attuale.					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		OSSERVAZIONI					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 1 FEB. 1976					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					

