




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Ex Monastero del Carmine</u>										EPOCA <u>sec. XV.</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>										VIA <u>Colleoni</u>										N. CIV. <u>21</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 399</u>										USO ATTUALE <u>nessuno</u>										0 2 0 1 1 2 3									
PROPRIETÀ <u>comunale</u>										STATO DI CONSERVAZIONE ☐ Buono ☐ Modico ☐ Cattivo										GRADO									
STRUTTURA PORTANTE ☐ A ☐ B ☒ C										PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☐ B ☒ C										COFERTURA ☐ A ☐ B ☒ C									
INTERNO ☐ A ☐ B ☒ C										UMIDITÀ ☐ A ☐ B ☒ C										Inesistente ☐ A ☐ B ☒ C									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>										PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>										1									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XV.</u>										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista di pietre e mattoni intonacata. Archi a tutto sesto e ribassati. Volte a crociera e lunettate. Solai in legno e in C.A. Colonne, capitelli, pulvini, scale e contorni a apertura in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti e tavole in legno.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Restauro conservativo ricostituendo i valori spaziali recentemente distrutti.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>1970 sistemazioni parziali.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Il complesso è ubicato tra le vie Colleoni e del Vagine su un declivio naturale di terreno con un dislivello da sud a nord di circa 12 m. ornato con notevoli opere di costruzione ad archi su via Vagine. Le strutture che portano il pavimento del chiostro quasi a livello di via Colleoni si compongono di lame di muratura (a)</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Pensionato per studenti.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Andito. Chiostro. Portico. Loggia. Sala capitolare ed altre.</u>										OSSERVAZIONI									
BIBLIOGRAFIA <u>L. Angelini: "Cose belle di casa nostra" 1955- S. Angelini: "Relazione al progetto di pensionato (&)"</u>										DOCUMENTI ANNESSI										REDACTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										SI deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										CONTROLLATA DA <u>10 FEB. 1976</u>									
										SI deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO										REVISIONATA DA <u>II.</u>									



SCHEDA N. 02 0 11 23
edificio oggetto
della scheda

SCALA 1:1000
0 5 10 20 30

(A) piani. Tetto a padiglione.
(B) al Carmine", 1963 - L. Angelini: "Chiostrì e cortili in Bergamo", 1965.
(C) profonde circa 16 m., collegate fra loro con muro semicircolare e coperte ad archi. Al chiostro che rappresenta il nucleo centrale dell'intero complesso si accede mediante un lungo andito coperto con volte a crociera e illuminato da un lato da finestre ad arco ribassato. Il chiostro su 2 piani ha al P.T. archi a tutto sesto sostenuti da colonne impostate su di un basso muretto. Ai capitelli di tipo composito sono sovrapposti i pulvini. Al 1° P. logge architravate. Al di là del perimetro porticato oltre la sala capitolare vi sono 3 altre grandi sale a volta lunettata. Sull'architrave della porta d'entrata alla sala capitolare vi è un bel fregio scolpito con l'emblema centrale raggiato del monogramma di Cristo e ai lati le figure dell'angelo nunziante e della Vergine. Il prospetto sulla via Boccola è impostato sugli archi delle mura di epoca romana. Finestre di diverse dimensioni: alcune con contorni semplici in pietra arenaria.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

