




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIII-XIV																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta																		VIA Colleoni																		N. CIV. 31-31A																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 388-390																																				0 2 0 1 1 2 5																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio - civile abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A B X			UMIDITA			A Infiltrazione B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII-XIV.																		Edificio di civile abitazione in cortina con negozio al P.T. Corpo doppio. Altezza di 4 piani. Cavедio sul lato a nord-ovest. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni immacolata. Archi a tutto sesto e ribassati. Volte a botte nel cantinato. Contorni finestre e piedritti delle porte in pietra arenaria. Scale parte in pietra arenaria e parte in legno. Zoccolo d'intonaco stollato. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in tavole di legno.																	
TRASFORMAZIONI Sec.XVIII-XIX.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via Colleoni al P.T. apertura negozio ad arco ribassato. Porta d'ingresso con arco a tutto sesto. Nell'atrio, di fronte alla porta 2 archi a tutto sesto e vano scale. Zoccolo d'intonaco stollato. Finestre al 1°-2° e 3°P. con contorni semplici e davanzale sagomato in pietra arenaria. Il cavедio è parzialmente oc (°)																		PROPOSTE DI RESTAURO Restauro conservativo.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cavедio.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDACTA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																		Si deve proteggere il contenuto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																	
																		Si deve proteggere il contenuto esterno SI NO																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA