




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																											
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI																																
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									PERIODICO SEC.XIII+XIV												NUMERO SCHEDA																																
LOCALITÀ Città Alta									via Colleoni - Piazza Mascheroni n. civ. 9-9B												0201126																																
CATATO Com. cana. Bergamo città / pg. 1 / mp. 386																																																					
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE trattoria - negozio - abitazione																																												
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono	B Mediocre	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			X	B	C	PARETI COMPLEMENTARI			X	B	C	COBERTURA			X	B	C	INTERNO			X	B	C	UMIDITÀ			A Iacquisto	B Trasf.	C Rilevato	GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969, N.A. art. 11																																															
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																		
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI																																
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.									Edificio di civile abitazione, con tratta e negozio al P.T. di spigolo tra due strade a testata di due cortine. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare con andamento a L. Altezza di 4P. Cortile a nord-est. Lo spigolo tra via Colleoni e piazza Mascheroni è smus(=) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via Colleoni al P.T. 3 archi ribassati con piedritti in pietra arenaria. L'arco centrale immette nell'androne con volta a sesto ribassato lunettata dal quale si dipartono le scale. Su piazza Mascheroni al P.T. oltre ad una porta architravata ampio portale ad arco a tutto sesto con contorno in pietra arenaria ornato da (=)												ISTRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni intonacata. Archi a tutto sesto e ribassati. Volta. Solai in legno. Contorni aperture e scale in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco strettato. Orditura del tetto in legno a manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in tavole di legno.																																
TRANSFORMAZIONI Sec. XVI. Sec. XIX sistemazioni diverse. 1966+1967 restauro parziale.																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Androni. Cortile.												PROPOSTA DI RESTAURO																																
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO												UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO												OSSERVAZIONI																																
																					REDATTA DA																																
																					CONTROLLATA DA																																
																					REVISIONATA DA																																
1			2			3			4			5			6			7			8			9			1			2			3			4			5			6			7			8			9		



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA