



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Adiacenza ex convento del Carmine</u>																		EPOCA <u>sec.XV+XVI</u>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Boccola</u>																		N. CIV. <u>12-12A-B-C</u>		
CATABO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 398</u>																																				<u>0201128</u>		
PROPRIETA' <u>comunale</u>																		USO ATTUALE <u>in stato di abbandono</u>																				
STATO DI CONSERVAZIONE			☐ A Danno ☐ B Medio ☐ C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTEI COMPLEMENTARI			☐ A ☐ B ☒ C			COBERTURA			☐ A ☒ B ☐ C			INTERNO			☐ A ☐ B ☒ C			UMIDITA'			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																		1		
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TRONICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XV+XVI.</u>																		Edificio in stato di abbandono addossa to agli archi delle mura di sostegno del convento del Carmine, libero su tre lati. Corpo semplice a pianta rettango- lare con piccola appendice a sud-ovest. Altezza di 4P. Tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista di pie- tre e mattoni intonacata. Archi ribas- sati. Solai misti in laterizio e ce- mento armato. Scale in C.A. Balcone d'angolo e balconcini al 3°P. in pie- tra arenaria come i contorni della a- pertura. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti e tavola in legno.</u>		
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Al P.T. 4 ampie a- perture ad arco ribassato inscritte in rettangoli evidenziati da contorni in pietra arenaria. Gli archi in parte so- no tamponati. Finestre al 1°P. su 2 li- velli. Di minore altezza le finestre al 2°P. All'ultimo piano balcone d'an- golo con mensola e balconcini con sbal- zo sagomato. Le portefinestre hanno (°)</u>																		PROPOSIZIONE DI RESTAURO <u>Restauro conservativo.</u>		
1974 restauro interrotto.																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>abitazione.</u>		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																																						
DOCUMENTI ANNESSI																																						
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		REDACTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>		
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>IL</u>		
																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>		

