



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0																													
COMUNE DI BERGAMO																				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																				MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				EPOCA SEC. XVI+XVII																				NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Città Alta																				VIA Vagine																				N. CIV. 2									
CATASTO Com. cens. Bergamo-città / Ig. 1 / mp. 434																																								0 2 0 1 2 0 1									
PROPRIETA' privata																				USO ATTUALE abitazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA		PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		A X C		COBERTURA		X B C		INTERNO		A X C		UMIDITA'		A Inesistente B Tracce C Rilevante		X B C		GRADO																					
PROTEZIONE ESISTENTE		D.M. 4/1/57.		PRG 1969: N.4. art. 11																								2																					
PROTEZIONE PROPOSTA		PPRC																																															
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																													
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI+XVII.										Edificio di civile abitazione in corti na. Corpo doppio con pianta a U con ap pendici sulla testata del corpo a nord ovest. Altezza di 3 piani. Cortile in terno chiuso a sud-ovest da mro di ter rapieno. Tetto a due falde.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Archi. Volte. Solai in legno. Colonne, sca le, contorni aperture in pietra are naria. Tetto con orditura di legno e manto di coppi. Sporgenza di gron da parte con intradosso orizzontale in assito di legno e parte inclinata secondo la falda del tetto ed assito in legno.																													
TRASFORMAZIONI										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portale non centrale ma spostato leggermente a sinistra del prospetto su via Vagine, ad arco a tut to sesto con contorno in pietra arena ria ornato da cornice sul perimetro e eterno e da hugne a cuscinetto; stemma senz'arma molto rovinato nella sarre glia dell'arco. Finestre del sotterra neo con contorni semplici di pietra(0)										PROPOSTE DI RESTAURO Restauro conservativo																													
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Androne. Portici. Cortile.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																													
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI																													
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI AMER. 12 MAR. 1975																													
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno SI NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI AMER. 12 MAR. 1975																													
										Si deve proteggere il contesto esterno SI NO										REVISIONATA DA IL																													
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0																													

