



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVI</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>tassis</u>																		N. CIV. <u>4</u>					
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 424</u>																																				0 2 0 1 2 0 4					
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Moderato C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTI			A ☐ X ☒ C ☐			DATI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☒ C ☐			COPERTURA			A ☐ X ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ X ☒ C ☐			UMIDITA'			A ☐ X ☒ C ☐			B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			GRADO		
																																				3					
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																							
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI.</u>																		Edificio di civile abitazione in corti- pa interna. Corpo semplice a pianta po- ligonale irregolare. Altezza di 5 pia- ni. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, di pie- tre e mattoni intonacata. Archi. Vol- te. Sottili in legno. Contorni finestre in pietra arenaria. Scale in pietra arenaria su volta rampanti sino al 2°P., in legno sino al tetto. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda incli- nata secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno.</u>					
TRASFORMAZIONI																																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Restauro conservativo</u>					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Ingresso ad arco ri- passato con contorno di pinto di matto- ni. Androne con volta a botte dal quale si diparte la scala. Non tutte le fine- stre sul lato sud-est hanno contorni in pietra arenaria mentre quelle sul lato nord-est hanno contorni con angolo in- terno smussato e, salvo quelle all'ul- timo piano, hanno davanzale sagomato a /rettante.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>					
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Androne. Scale. Orto sul lato nord-est.</u>																		OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ANGELI</u> IL <u>12 MAR. 1975</u>					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ANGELI</u> IL <u>12 MAR. 1975</u>					
																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>					

