




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XV.										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Città Alta										VIA Tassia - B.Colleoni										N. CIV. 5-5A-3F									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 426																				02011208									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE negozio - abitazione																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PACI COMPLEMENTARI									
A Buena										X B										A X C									
B Media																				C X C									
C Carente																				D X C									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57										PRG 1969: N.A. art. 11										GRADO									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRG																				3									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE sec. XV.										Edificio di civile abitazione con negozi P.T., in cortina. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 5 piani. Tetto a due falde.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Archi ribassati. Volte a botte. Solai in legno. Sbalzi e mensole in cemento armato. Gradini scale e contorni finestre e portefinestre in pietra arenaria. Rivestimento esterno in lastre levigate di ceppo gentile. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in assito di legno su (2)									
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII+XIX.																				PROPOSTE DI RESTAURO									
Sec. XX dopo il 1940 sistemazione negozio a monte e più recentemente (1966) ampliamento apertura negozio a valle.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI A monte due aperture ad arco ribassato con rivestimento esterno in lastre levigate di ceppo gentile sino alla soglia delle portefinestre al 1°P. Più a valle porta architravata, con sopraluce, di accesso alle scale e apertura ad arco ribassato. Finestre e portefinestre al 1°-2° e 3°P. con contorni in pietra arenaria, da (0)										Restauro conservativo.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
										Cortile e balconi sul lato a nord-est.										L'attuale.									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI L'edificio ha elementi architettonici simili a quelli dell'edificio di cui alla scheda n.0201207.									
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno										REDATTA DA									
										SI										IL									
										NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno										12 MAR. 1975									
										SI										REVISIONATA DA									
										NO										IL									



- (*) vanzale sagomato e cornice aggettante. All'ultimo piano contorni semplici di pietra. Sul lato a nord-est, al P.T., porta architravata con sopraluce ed una finestra; al 1°P. tre finestre. Al 2°-3° e 4° piano sbalzo con mensole, all'apparenza in cemento armato, con ringhiera in ferro. Lo sbalzo del 2°P. è prolungato sul cortile da tettoia con struttura in profilati di ferro e manto in lamiera ondulata di ferro zincata. I contorni in pietra ammaria delle aperture sono dipinti in svariati colori (giallo-rosso-azzurro).
- (*) via B. Colleoni mentre sul retro è inclinata secondo la falda del tetto con travetti e assito in legno.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

