




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																					EPOCA SEC. XV.																										
LOCALITÀ Città Alta									VIA Tassis												N. civ. 4																										
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 424																					NUMERO SCHEDA 0201209																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione																																						
STATO DI CONSERVAZIONE			Buona	Moderata	Cattiva	STRUTTURA PORTANTE			X	B	O	PARTI COMPLEMENTARI			A	M	O	COBERTURA			A	M	C	INTERNO			A	X	O	UMIDITÀ			A	Incedimento	B	Tracce	C	Ulluvia	GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																				3								
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																												
DATI CHRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.									Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio, a pianta poligonale irregolare. Altezza di 4 piani. Tetto a 2 falde.												STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni, intonacata. Archi a tutto sesto. Solai in legno. Colonne, contorni aperture e davanzali loggi in pietra arenaria. Tetto con cornitura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno.																										
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII+XIX.																					PROPOSTE DI RESTAURO Restauro conservativo.																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Al P.T. portico con due archi a tutto sesto, colonna centrale e due capitelli pensili laterali. Al 1° e 2°P. loggia di 4 archi, a tutto sesto con colonnine. All'ultimo piano loggia architravata a due luci con colonna centrale in legno. All'estrema destra del prospetto piccolo corpo aggiacente alto quasi come il fabbricato (°) CONTENUTO INTERNO ED ESTERNO Portico. Logge. Cortili a nord-ovest e a sud-est.																																						
BIBLIOGRAFIA																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																										
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n.0201204.																					OSSERVAZIONI																										
Vedi ad retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici									<p>Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>												<p>RISDATA DA  IL</p> <p>CONTROLLATA DA SANDRO ANGEINI ARCH. 12 MAR. 1975</p> <p>REVISIONATA DA  IL</p>																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					



(*) con copertura piana contenente i servizi igienici. Sul lato a nord-ovest le finestre hanno solamente il davanzale e l'architrave in pietra arenaria.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA