COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — **MONUMENTI**

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale - Casa di B.Colleoni — EPOCA: Sec. XV.

LOCALITÀ: Città Alta — VIA: B.Colleoni — N. CIV.: 11

CATASTO: Com. cens. Bergamo città / fg. 1/ mp. 423

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: uffici-abitazione

NUMERO SCHEDA: 0 2 0 1 2 1 4

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo — STRUTTURA PORTANTE: A B C — PARTI COMPLEMENTARI: A X C — COPERTURA: A X C — INTERNO: X B C — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tenue, C Rilevante — A X C

GRADO: 1

PROTEZIONE ESISTENTE: D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA: PPRC

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Sec. XV.

TRASFORMAZIONI: Sec. XIX.

PROPRIETARIO ATTUALE:

BIBLIOGRAFIA: L.Angelini "Antiche fontane e portali di BG" 1964 p.50 - V.Zanella "Bergamo città" p.71.

DOCUMENTI ANNESSI:

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione a testata di cortina interna. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 3 piani. Tetto a due falde. Altana con tetto ad una falda.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI: Ingresso a sinistra del prospetto ad arco ribassato con contorni in malta su basi in pietra arenaria e marmo di Verona. Coronamento rettilineo aggettante in marmo di Verona con la scritta nel fregio: L.P.o PIETA' ISTITUTO B.COLLEONI. Sopra la cornice stemma del Colleoni in pietra. Finestre al P.T. quadrate con con- (°)

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO: Locale a volta lunettata con ricca decorazione pittorica a figura allegoriche. Altana. Giardino.

Si deve proteggere il contesto interno: SI

Si deve proteggere il contesto esterno: SI

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI: Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Archi. Volte. Solai in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno.

PROPOSTE DI RESTAURO:

UTILIZZAZIONE PROPOSTA: L'attuale.

OSSERVAZIONI:

REDATTA DA: SANDRO ANGELINI ARCH. — IL 12 MAR. 1975

CONTROLLATA DA: — IL

REVISIONATA DA: — IL



(o) torni sagomati in pietra arenaria. Agli altri piani finestre con contorni semplici e davanzale sagomato in pietra arenaria salvo la finestra sopra il portale che ha coronamento rettilineo aggettante. Il prospetto a nord-est verso il giardino ha un portale simile a quello d'ingresso. Finestre di diverso tipo: ad arco ribassato, rettangolari con o senza contorni in pietra. All'ultimo piano finestre ovali.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA