



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XIII-XIV-XVII-																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Città Alta																		Piazza Mascheroni - via B. Colleoni																		N. CIV. 1A-1B/40B								
CATASTO Com. cens. Bergamo città/ fg. 1 / mp. 825																																				0 2 0 1 3 0 1								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE laboratorio artigiano - abitazioni																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X O			COBERTURA			X D C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4.1.1957																		PRG 1959: NA. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.																		Edificio di civile abitazione con laboratorio artigiano al piano strada. Di spigolo tra due strade a testata di 2 cortine. Corpo doppio a pianta rettangolare. Altezza 4 piani + sottotetto. Tetto a 2 falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura di conci di pietra squadrati a faccia vista, a corsi di altezza variabile. Prospetti parzialmente intonacati. Piano terreno con volta. Solai in legno. Gradini scala e contorni finestre in pietra arenaria. Tetto con orditura di legno e manto di coppi.								
TRASFORMAZIONI Sec. XVI+XVII ?																																												
Restauro prospetti negli anni '60.																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Al piano terreno aperture ad arco ribassato sia su piazza Mascheroni che su via Colleoni. Sul lato di questa, sopra gli archi ribassati, tracce di archi di pietra. Finestre al 1°-2° e 3° piano con coronamento rettilineo aggettante.																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile comune ad altri edifici.																		L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA								
																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		SANDRO ANGELINI ARCH. 2-4 OTT. 1974								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

