



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XIII-XIV-XIX.										NUMERO SCHEDA																																																											
LOCALITA Città Alta										VIA B. Colleoni										N. CIV. 40-40A																																																											
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 825																				10401392																																																											
PROPRIETA privata										USO ATTUALE negozio - abitazione																																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI										COBERTURA										INTERNO										UMIDITA										ORATO																			
A Buono B Medio C Cattivo										X B C										A X C										X n C										X B C										A Insediato B Tenace C Rilevante										X D C										3									
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 4.1.1957										P.R.G. 1969: N.A. art. 11																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC																																																																					
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																																																											
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII-XIV.										Edificio di civile abitazione con negozio al piano strada. In cortina. Corpo doppio a pianta rettangolare. Altezza 5 piani + sottotetto. Tetto a due falde. Su via Colleoni, al piano terreno, 2 aperture ad arco ribassato di cui quella a sinistra immette nell'an- (°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura del piano terreno con conci di pietra squadrati a faccia vista a corsi di altezza variabile con inclusione di alcuni mattoni. Per gli altri piani, muratura mista, di pietra e mattoni, intonacata. Negozio con volta. Solai in legno. Ballatoi nel cortile parte in pietra arenaria e parte in cemento armato. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Gradini scala (§)																																																											
TRASFORMAZIONI Sec. XIX interventi parziali. Prospetto restaurato negli anni '60.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI										PROPOSTE DI RESTAURO																																																											
										Al primo piano 2 balconcini con sbalzo di forma barocca, realizzati in pietra artificiale, ringhiera in ferro. Al 2° 3° e 4° piano portefinestre con ringhiera di ferro. Nella muratura del piano terreno traccia di arco in pietra.																																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																											
										Cortile in comune con altri edifici.										L'attuale.																																																											
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI																																																											
DOCUMENTI ANNESSI																																																																															
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno										Si deve proteggere il contesto esterno										REDAATTA DA										IL																																							
										SI NO										SI NO										SANDRO ANGELINI ARCH.										28 OTT. 1974																																							
																														REVISIONATA DA										IL																																							

