



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIII+XIV.																		NUMERO SCHEDE		
LOCALITÀ Città Alta																		VIA B. Colleoni																		N. CIV. 38-38A		
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 824																																				0 2 0 1 3 0 3		
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio - residenza																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ U ☐ C ☐			PAIUTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			CONFEZIONE			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ U ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☒ Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/157																		PRG 1969: NA. art. 11																		3		
PROTEZIONE PROPOSTA PPRO																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIII+XIV.																		Edificio di civile abitazione con negozio al piano strada. In cortina. Corpo doppio a pianta irregolare. Altezza 4 piani. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura del P.T. con conci di pietra squadrati a facciavista a corsi di altezza variabile. Per gli altri piani, muratura mista di pietre e mattoni, intonacata. Solai di legno e misti in C.A. e laterizio. Gradini scala e contorni finestre in arenaria. Tetto in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso inclinato secondo la falda del tetto con assito e travetti in legno.		
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII+XIX.																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
Prospetto restaurato negli anni '60 e nel 1975.																																						
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il P.T. incorpora metà arco appartenente tipologicamente all'edificio adiacente. Negozio con arco ribassato. Porta d'ingresso al vano scala ad arco a tutto sesto con contorni in arenaria, inserita in muratura di mattoni pieni contornata a sua volta da arco preesistente in conci di pietra a facciavista. Al 2°P. portafinestra (2).																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CORTILE INTERNO ED ESTERNO																		L'attuale= negozio - residenza.		
																		Cortile.																		OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																																						
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.		
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		2-8 OTT. 1974		
																																				RIVISIONATA DA		

