




1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9													
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI													
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XIII+XIV										NUMERO SCHEDA													
LOCALITA' Città Alta										VIA B. Colleoni										N. CIV. 32-34-36A-B-C													
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 823																				0 2 0 1 3 d 4													
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE negozi -residenza																							
STATO DI CONSERVAZIONE		A B C		Bucco Mediotto Cativo		STRUTTURA PORTANTE		X B O		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COVERTURA		X B C		INTERNO		X B O		UMIDITA'		A B C		Inesistente Tracce Rilevante		A X C		GRADO		2	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																	
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																	
DATI CRONOLOGICI										DATI TEOLOGICI										DATI TECNICI													
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.										Edificio di civile abitazione con negozi al Piano strada, in cortina, corpo semplice a pianta rettangolare. Altezza di 4P. Tetto a 2 falde. A sinistra del prospetto arco a sesto acuto con scudo in chiave senz'arme. Detto arco immette nell'androne coperto con volta ribassata.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura del P.T. e del 1°P. in conci squadrati bombati di pietra arenaria a facciavista e corsi di altezza variabile. Muratura mista di pietra e mattoni al 2° e 3°P. ma a facciavista al 2°P. e intonacata al 3°. Volta. Solai di legno. Gronda con intradossso orizzontale (+).													
TRASFORMAZIONI Sec. XVII+XVIII sopralzo di 2 piani.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Due aperture di negozi architravate interrompono la continuità degli archi preesistenti. Imposta di arco, rimasto allo stato d'intenzione, normale al prospetto, sulla spalla sinistra dell'arco a sesto acuto. Finestre rettangolari al 1° e 2°P. ricavate in archi preesistenti. Davanzale sagomato continuo alle finestre del 1°P. So-(-)										PROPOSTE DI RESTAURO Ripristino delle aperture ad arco.													
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA													
										Androne oltre il quale vi è un passaggio che porta all'ingresso di un edificio demolito nel 1894 (?).										L'attuale = negozi - residenza.													
BIBLIOGRAFIA Casa Crotta? Manoscritti di E. Pernoni Archivio Curia Vescovile.																				OSSERVAZIONI													
DOCUMENTI ANNESSI																																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno SI NO										REDAITTA DA SANDRO ANGELINI ARCM													
										Si deve proteggere il contesto esterno SI NO										CONTROLLATA DA 28 OTT. 1974													
																				REVISIONATA DA													



(=) pra queste ultime 14 incastrati di travi in legno probabilmente della primitiva copertura o di mensole per ballatoio.

(+) rivestito con tavole di legno.

