



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIII+XIV.																		NUMERO SCHEDE																																			
LOCALITÀ Città Alta																		VIA B. Colleoni																		N. CIV. 28G-D/30																																			
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 821																																				0 2 0 1 3 0 5																																			
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi - abitazione																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☐ N ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☐ C ☐			COPERTURA			X ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ X ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Alluvione			A ☐ X ☐ C ☐			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																				3																																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPCA																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.																		Edificio di civile abitazione con negozi al Piano strada. In cortina. Capo doppio a pianta rettangolare con appendice sul lato orientale. Altezza di 4P. Altana verso il cortile. A sinistra del prospetto, su via Colleoni, apertura ad arco a tutto sesto che immette nell'androne.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni intonacata. Spalle dell'arco a tutto sesto in conci di pietra squadrata a facciavista. Volte al P.T. Quella dell'androne ribassata costruita con mattoni pieni. Solai in legno. Gradini scala e contorni finestre in pietra arenaria. Tetto con orditura di legno e manto di coppi. Zoccolo d'intonaco stollato.																																			
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI /(*) Due aperture negozi con arco ribassato. Finestre del 1°P. con coronamento rettilineo aggettante. Una finestra del 2°P. murata. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale a specchiature con tavole di legno.																		PROPOSTE DI RESTAURO Intonaco da rifare e contorni finestre da sistemare.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Androne. Cortile.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI																		REDAATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																		IL 28 OTT. 1974																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno SI																		CONTROLLATA DA																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

