



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																		
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XIV.									MONUMENTI																		
LOCALITÀ Città Alta									VIA E.Colleoni									NUMERO SCHEDA																		
CATATO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 818									N. CIV. 26-26A-B									0 2 0 1 3 0 7																		
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozi-residenza																											
STATO DI CONSERVAZIONE	A: Buono B: Medio-c. C: Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X	B: C	PARTI COMPLEMENTARI	X	B: C	COPERTURA	X	B: C	INTERNO	X	B: C	UMIDITA'	A: Insolente B: Transe C: Rilevante	X	B: C										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE	D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																			3
PROTEZIONE PROPOSTA	PPRC																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																		
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIV.									Edificio di civile abitazione con negozi al P.T. In cortina. Corpo doppio con pianta a L. Altezza di 4P. Tetto a due falde. A sinistra del prospetto su via Colleoni portale d'ingresso di forma barroca in pietra arenaria. Androne che immette nel cortile con volta ribassata.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata. Tracce di muratura con conci di pietra squadrati a faccia vista. Volte al P.T. Solai in legno. Gradini scala e contorni aperture in pietra arenaria. Tetto con orditura di legno e manto di coppi. Sporgenza di gonda con intradossso orizzontale rivestito con perline di legno.																		
TRASFORMAZIONI Sec.XVII+XVIII, esterne ed interne. Restaurato nel 1962.																																				
DATI PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI / impostate su volta. Ad eccezione del portale, aperture al P.T. architravate. Finestra al 1°P. e portafinestre al 2° con coronamento di tipo barocco. Questa ultima dotata di balconcino e ringhiera in ferro battuto. Tracce di muratura in conci di pietra squadrati a faccia vista al P.T. e al 1°P., a destra del prospetto. (±)																											
BIBLIOGRAFIA									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									PROPOSTE DI RESTAURO Eliminare tettoia nel cortile con profilati di ferro e lastre ondulate di plastica trasparente.																		
DOCUMENTI ANNEGGI									Cortile. Androne.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO									L'attuale.																		
									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO									OSSERVAZIONI																		
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																		

