



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIII+XIV																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Salvecchio																		N. CIV. 7		
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 797																																				0 2 0 1 3 1 2		
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Modificato C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ X ☒ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☒ C ☐			COBERTURA			A ☐ B ☐ X ☒			INTERNO			A ☐ X ☒ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			GRADO		
																																	2					
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																						
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.																		Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo, semplice a pianta rettangolare. Altezza di 4P. Tetto a due falde. Ingresso a sinistra del prospetto su via Salvecchio con piccolo portale ad arco a tutto sesto in pietra arenaria che immette nel vano scala. Al piano																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata. Solai in legno. Gradini scala e contorni aperture in pietra arenaria. Copertura con orditura di legno e manto di coppi. Zoccolo d'intonaco strobilato. Sporgenza di gronda con intradosso inclinato secondo la falda del tetto con assito e travetti in legno.		
TRASFORMAZIONI Sec. XVI+XVII.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Ingresso a sinistra del prospetto su via Salvecchio con piccolo portale ad arco a tutto sesto in pietra arenaria che immette nel vano scala. Al piano rialzato due finestre con atrombature esterne.																		PROPOSTE DI RESTAURO Rifare la copertura in parte crollata e ripristinare l'intonaco.		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.		
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI		
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELUCCI ARCH.		
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA		
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

