



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Giardino dell'Università (ex Terzi)																		EPOCA sec.XVIII-XIX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Città Alta																		VIA Salvecchio																		N. CIV. 19																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 2179																																				0 2 0 1 3 1 9																	
PROPRIETA' comunale																		USO ATTUALE giardino																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Modico C Cattivo			SERUITURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COBERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														1																	
PROTEZIONE PROPOSTA PPRO																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XVIII+XIX.																		Giardino a pianta irregolare limitato verso le vie S.Salvatore e Salvecchio da muro di recinzione di altezza variabile completato superiormente da coppi in laterizio. Sul lato est, scala, a 2 rampe curvilinee, collegante il giardino al cortile posto, quest'ultimo (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura parte in conci di pietra squadrati e parte in mattoni pieni, intonacata. Scala e balaustra in pietra arenaria. Coronamento del muro di recinzione in coppi.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il muro di recinzione s'interrompe su via Salvecchio con due aperture, scompartite da pilastro e dotate di inferriata, in prossimità del fabbricato. Su via S.Salvatore arco di pietra murato. Sul lato nord, elemento architettonico decorativo costituito da due archi in muratura di mattoni pieni sul quale s'arrampica un glicine.																		PROPOSTE DI RESTAURO Il giardino attualmente in stato di abbandono deve essere completamente restaurato.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA S.Angelini e V.Polli: "Guida inutile di Bergamo".																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																	
																		SI deve proteggere il contesto esterno SI SI																		CONTROLLATA DA OTT. 1979																	
																																				REVISIONATA DA																	

