



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XVI?</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		<u>Piazza Mascheroni</u>																		N. CIV. <u>1-10</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 830</u>																																				0 2 0 1 3 2 4																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE RESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																											3																				
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XVI.?</u>																		Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio con pianta rettangolare. Altezza di 6 piani. 6° piano arretrato. Copertura a terrazza in parte e in parte con tetto a 2 falde.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista intonacata. Solai in legno. Gradini scala e contorni aperture in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco stollato. Copertura con orditura di legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in calcestruzzo di cemento armato con putrelle in ferro.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Restauro parziale nel 1967.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Al P.T. a sinistra del prospetto apertura ad arco ribassato. A destra portale ad arco a tutto sesto con stampra in chiave senz'arma. Balcone al 2°P. esteso a 2 aperture. Balconi al 4°P. per ogni singola apertura. Finestre e portefinestre al 1°-2°-3°P. con coronamento rettilineo aggettante.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA <u>SANDRO ANGELO ARCH.</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI NO</u>																		CONTROLLATA DA <u>28 OTT. 1974</u>																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI NO</u>																		REVISIONATA DA																	

