



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>												<b>MONUMENTI</b>									
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec.XIV-XV</b>												NUMERO SCHEDA <b>0201326</b>									
LOCALITÀ <b>Città Alta</b>									VIA <b>B.Colleoni</b>																N. CIV. <b>34-36</b>					
CATASTO <b>Com. cens. Bergamo città / fg. 1/ mp. 811</b>																														
PROPRIETÀ <b>ente religioso</b>									USO ATTUALE <b>residenza</b>																					
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono	B Medio	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	X	B	C	COPERTURA	X	B	C	INTERNO	X	B	C	UMIDITÀ	A Iassistente	B Travese	C Rilevante			GRADO				
PROTEZIONE ESISTENTE	<b>D.M. 4/1/57</b>			<b>PRG 1969/ N.A. art. 11</b>																								<b>3</b>		
PROTEZIONE PROPOSTA	<b>PPRC</b>																													
DATI CHRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>Sec.XIV+XV.</b>									Edificio di civile abitazione in certa interna all'isolato. Corpo doppio con pianta irregolare. Altezza di 3P.+ sottotetto. Tetto a due falda.												STRUTTURE E MATERIALI Muratura in conci di pietra squadrati a faccia vista e muratura di pietre e mattoni intonacata. Solai in legno. Volte al P.T. Gradini scala e contorni aperture in pietra arenaria. Copertura con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso inclinato secondo la falda del tetto con assito e travetti in legno.									
TRASFORMAZIONI <b>Dopo le demolizioni del 1894.</b>																														
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Rampa di scala esterna. Servizi igienici in piccoli locali a sbalzo. Ingresso ad altra scala con porta architravata.																					
PROPRIETARIO ATTUALE																					PROPOSTE DI RESTAURO <b>Sistemazione servizi igienici.</b>									
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <b>Vicolo.</b>												UTILIZZAZIONE PROPOSTA <b>L'attuale.</b>									
BIBLIOGRAFIA																					OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI																					REDATTA DA									
Vedi nel recto della scheda simboli di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO												IL <b>28 OTT. 1974</b>									
									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO												CONTROLLATA DA <b>SANDRO ANGELO ARCH.</b>									
																					REVISIONATA DA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

